



# étagère machine

50\*50\*1.5 acier  
2050\*4=8400  
700\*6=4200  
590\*9=5310  
soit=17910  
3 barres de 6m  
minimum en prévoir 4 barres